

运动控制系统 - 轴移动API使用文档

概述

本文档详细说明了运动控制系统中用于控制各轴移动到指定位置的API函数及其使用方法。

⚠ 重要提示：单位说明

位置参数单位：微米 (μm)

- 输入的整数数据单位是微米 (μm)
- 1 毫米 (mm) = 1,000 微米 (μm)
- 例如：移动到 50mm 的位置，应输入 `u32Data = 50000`

速度参数单位：微米/秒 ($\mu\text{m/s}$)

- 速度设置函数的单位是微米/秒 ($\mu\text{m/s}$)
- 1 毫米/秒 (mm/s) = 1,000 微米/秒 ($\mu\text{m/s}$)
- 例如：设置速度为 10mm/s，应输入 `u32Speed = 10000`

目录

- [单位说明](#) (⚠ 必读)
- [核心API函数](#)
- [数据结构](#)
- [使用流程](#)
- [完整示例](#)
- [注意事项](#)
 - 6.1 [回原点的两种模式](#) (★ 重点)
 - 6.2 [移动到新位置的运动顺序](#)
 - 6.3 [状态检测](#)
 - 6.4 [其他注意事项](#)
- [常见应用场景](#)

单位说明

🔪 位置参数单位：微米 (μm)

所有API函数中的位置参数 (`u32Data`) 单位统一为微米 (μm)。

单位换算表

单位	换算关系	微米值	示例
1 微米 (μm)	基本单位	1 μm	<code>u32Data = 1</code>
1 毫米 (mm)	= 1000 μm	1,000 μm	<code>u32Data = 1000</code>

单位	换算关系	微米值	示例
1 厘米 (cm)	= 10000 μm	10,000 μm	<code>u32Data = 10000</code>
1 米 (m)	= 1000000 μm	1,000,000 μm	<code>u32Data = 1000000</code>

实际应用示例

```
// 移动到 5mm 的位置
PRtGo_X.u32Data = 5000;      // 5mm = 5000 $\mu\text{m}$ 

// 移动到 12.5mm 的位置
PRtGo_Y.u32Data = 12500;    // 12.5mm = 12500 $\mu\text{m}$ 

// 移动到 100mm 的位置
PRtGo_Z.u32Data = 100000;   // 100mm = 100000 $\mu\text{m}$ 

// 移动 0.5mm (500微米)
PRtGo_X.u32Data = 500;      // 0.5mm = 500 $\mu\text{m}$ 
```

⚠ 注意事项

- 精度**：系统精度可达微米级别，但实际精度取决于机械结构和电机性能
- 范围**：确保输入值不超过机械行程限制
- 小数处理**：不支持小数，如需 0.1mm 精度，应输入 100 μm
- 负数表示**：使用 `u8Sign` 字段表示正负，而非负数值

```
//  正确：使用符号位表示负数
PRtGo_X.u8Sign = 1;      // 1表示负数
PRtGo_X.u32Data = 5000;  // -5mm

//  错误：不要使用负数值
PRtGo_X.u32Data = -5000; // 错误！u32不能为负
```

速度参数单位：微米/秒 ($\mu\text{m/s}$)

所有速度设置函数中的速度参数单位为微米/秒 ($\mu\text{m/s}$)。

速度换算表

单位	换算关系	微米/秒值	示例
1 微米/秒 ($\mu\text{m/s}$)	基本单位	1 $\mu\text{m/s}$	<code>u32Speed = 1</code>
1 毫米/秒 (mm/s)	= 1000 $\mu\text{m/s}$	1,000 $\mu\text{m/s}$	<code>u32Speed = 1000</code>
1 厘米/秒 (cm/s)	= 10000 $\mu\text{m/s}$	10,000 $\mu\text{m/s}$	<code>u32Speed = 10000</code>
1 米/秒 (m/s)	= 1000000 $\mu\text{m/s}$	1,000,000 $\mu\text{m/s}$	<code>u32Speed = 1000000</code>

速度设置示例

```
// 设置速度为 10mm/s
Run_Set_RunSpeedX(10000);    // 10mm/s = 10000μm/s

// 设置速度为 50mm/s
Run_Set_RunSpeedY(50000);   // 50mm/s = 50000μm/s

// 设置速度为 5mm/s
Run_Set_RunSpeedZ(5000);    // 5mm/s = 5000μm/s

// 使用系统预设速度（推荐）
Run_Set_RunSpeedX(GtSystemSetData.u32WorkSpeedX);
```

核心API函数

1. 设置目标位置函数

1.1 单轴位置设置

```
// X轴位置设置
void WillRunToX_Uniaxial(ref StructSignData tGoPosition)

// Y轴位置设置
void WillRunToY_Uniaxial(ref StructSignData tGoPosition)

// Z轴位置设置
void WillRunToZ_Uniaxial(ref StructSignData tGoPosition)

// X2轴(R轴/旋转轴)位置设置
void WillRunToX2_Uniaxial(ref StructSignData tGoPosition)

// Y2轴位置设置
void WillRunToY2_Uniaxial(ref StructSignData tGoPosition)

// Z2轴位置设置
void WillRunToZ2_Uniaxial(ref StructSignData tGoPosition)
```

参数说明:

- `tGoPosition`: 目标位置数据结构 (类型: `StructSignData`)
 - `u8Sign`: 符号 (0为正数, 1为负数)
 - `u32Data`: 数值 (单位: 微米 μm)

⚠ 重要说明: 所有位置参数的单位均为微米 (μm)

2. 启动/停止运动函数

```
void RunUniaxial_StartStop_X_Y_Z_X2_Y2_Z2(  
    u8 u8X_Cmd,    // X轴命令  
    u8 u8Y_Cmd,    // Y轴命令  
    u8 u8Z_Cmd,    // Z轴命令  
    u8 u8X2_Cmd,   // X2轴命令  
    u8 u8Y2_Cmd,   // Y2轴命令  
    u8 u8Z2_Cmd    // Z2轴命令  
)
```

参数值定义:

- 1: 启动该轴运动
- 2: 停止该轴运动/保持不动

示例:

```
// 启动X和Y轴，其他轴保持不动  
RunUniaxial_StartStop_X_Y_Z_X2_Y2_Z2(1, 1, 2, 2, 2, 2);  
  
// 仅启动Z轴  
RunUniaxial_StartStop_X_Y_Z_X2_Y2_Z2(2, 2, 1, 2, 2, 2);  
  
// 启动所有轴  
RunUniaxial_StartStop_X_Y_Z_X2_Y2_Z2(1, 1, 1, 1, 1, 1);
```

3. 运动完成状态检测函数

```
// 检查X轴是否运动完成  
u8 CheckRunFinishStatus_Uniaxial_X()  
  
// 检查Y轴是否运动完成  
u8 CheckRunFinishStatus_Uniaxial_Y()  
  
// 检查Z轴是否运动完成  
u8 CheckRunFinishStatus_Uniaxial_Z()  
  
// 检查X2轴是否运动完成  
u8 CheckRunFinishStatus_Uniaxial_X2()  
  
// 检查Y2轴是否运动完成  
u8 CheckRunFinishStatus_Uniaxial_Y2()  
  
// 检查Z2轴是否运动完成  
u8 CheckRunFinishStatus_Uniaxial_Z2()
```

返回值:

- 0: 运动已完成/轴已停止
- 非0: 轴仍在运动中

4. 速度设置函数

```
// 设置X轴运动速度
void Run_Set_RunSpeedX(u32 u32Speed)

// 设置Y轴运动速度
void Run_Set_RunSpeedY(u32 u32Speed)

// 设置Z轴运动速度
void Run_Set_RunSpeedZ(u32 u32Speed)

// 设置X2轴(R轴)运动速度
void Run_Set_RunSpeedX2(u32 u32Speed)
```

参数说明:

- `u32Speed`: 速度值 (单位: **微米/秒 $\mu\text{m/s}$**)
 - 例如: 设置速度为 10mm/s, 应输入 `u32Speed = 10000` (10000 $\mu\text{m/s}$)
 - 通常使用系统配置中的预设速度值, 如 `GtSystemSetData.u32workSpeedX`

数据结构

StructSignData 结构体

```
public struct StructSignData
{
    public u8 u8Sign;    // 符号: 0为正数, 1为负数
    public u32 u32Data; // 数值 (单位: 微米  $\mu\text{m}$ )
}
```

字段说明:

- `u8Sign`: 符号位, 0为正数, 1为负数
- `u32Data`: 数值部分, **单位为微米 (μm)**

使用示例:

```
// 创建目标位置数据
StructSignData targetPos;
targetPos.u8Sign = 0;    // 正数
targetPos.u32Data = 10000; // 位置值: 10000微米 = 10毫米

// 或使用已有变量 (如 PRtGo_X, PRtGo_Y 等)
PRtGo_X.u8Sign = 0;
PRtGo_X.u32Data = 5000; // 5000微米 = 5毫米
```

单位换算:

- 1 毫米 (mm) = 1,000 微米 (μm)
- 1 厘米 (cm) = 10,000 微米 (μm)

- 例如：设置 `u32Data = 50000` 表示 50mm 的位置

使用流程

基本流程图



完整示例

示例1: 移动X和Y轴到指定位置

```
// 步骤1: 设置速度
Run_Set_RunSpeedX(GtSystemSetData.u32WorkSpeedX);
Run_Set_RunSpeedY(GtSystemSetData.u32WorkSpeedY);

// 步骤2: 设置目标位置（单位：微米）
PRtGo_X.u8Sign = 0;           // 正数
PRtGo_X.u32Data = 10000;     // X轴目标位置: 10000µm = 10mm

PRtGo_Y.u8Sign = 0;           // 正数
PRtGo_Y.u32Data = 15000;     // Y轴目标位置: 15000µm = 15mm

// 步骤3: 将目标位置发送到运动控制系统
willRunToX_Uniaxial(ref PRtGo_X);
willRunToY_Uniaxial(ref PRtGo_Y);

// 步骤4: 启动X和Y轴运动（其他轴保持不动）
RunUniaxial_StartStop_X_Y_Z_X2_Y2_Z2(
    1, // X轴: 启动
    1, // Y轴: 启动
    2, // Z轴: 不动
    2, // X2轴: 不动
    2, // Y2轴: 不动
    2  // Z2轴: 不动
);

// 步骤5: 等待运动完成（在状态机中检测）
// 在case语句或定时器中检测
```

```

if (0 == CheckRunFinishStatus_Uniaxial_X() &&
    0 == CheckRunFinishStatus_Uniaxial_Y())
{
    // 运动完成，执行后续操作
    // ...
}

```

示例2: Z轴下降到指定高度

```

// 设置Z轴速度
Run_Set_RunSpeedZ(GtSystemSetData.u32WorkSpeedZ);

// 设置Z轴目标位置
PRtGo_Z.u8Sign = GtKeyMove.tPoint_Z.u8Sign;
PRtGo_Z.u32Data = GtKeyMove.tPoint_Z.u32Data;

// 发送目标位置
willRunToZ_Uniaxial(ref PRtGo_Z);

// 启动Z轴运动
RunUniaxial_StartStop_X_Y_Z_X2_Y2_Z2(
    2, // X轴: 不动
    2, // Y轴: 不动
    1, // Z轴: 启动
    2, // X2轴: 不动
    2, // Y2轴: 不动
    2  // Z2轴: 不动
);

// 等待Z轴运动完成
// 在状态机的下一个case中检测

```

示例3: Z轴先抬起，然后XY轴移动（防碰撞）

```

// === 阶段1: Z轴抬起 ===
case 0:
    // Z轴先抬到安全高度
    PRtGo_Z.u8Sign = 0;
    PRtGo_Z.u32Data = 0; // 抬到零点

    willRunToZ_Uniaxial(ref PRtGo_Z);
    RunUniaxial_StartStop_X_Y_Z_X2_Y2_Z2(2, 2, 1, 2, 2, 2);

    PRu8_Run_Step = 1;
    break;

// === 阶段2: 等待Z轴完成 ===
case 1:
    if (0 == CheckRunFinishStatus_Uniaxial_Z())
    {
        // Z轴已抬起，可以安全移动XY轴
        PRtGo_X.u8Sign = GtKeyMove.tPoint_X.u8Sign;
    }

```

```

    PRtGo_X.u32Data = GtKeyMove.tPoint_X.u32Data;

    PRtGo_Y.u8Sign = GtKeyMove.tPoint_Y.u8Sign;
    PRtGo_Y.u32Data = GtKeyMove.tPoint_Y.u32Data;

    WillRunToX_Uniaxial(ref PRtGo_X);
    WillRunToY_Uniaxial(ref PRtGo_Y);

    RunUniaxial_StartStop_X_Y_Z_X2_Y2_Z2(1, 1, 2, 2, 2, 2);

    PRu8_Run_Step = 2;
}
break;

// === 阶段3: 等待XY轴完成 ===
case 2:
    if (0 == CheckRunFinishStatus_Uniaxial_X() &&
        0 == CheckRunFinishStatus_Uniaxial_Y())
    {
        // XY轴已到位
        PRu8_Run_Step = 3;
    }
    break;

```

示例4: 多轴联动 (XYR三轴同时运动)

```

// 设置三个轴的速度
Run_Set_RunSpeedX(GtSystemSetData.u32WorkSpeedX);
Run_Set_RunSpeedY(GtSystemSetData.u32WorkSpeedY);
Run_Set_RunSpeedX2(GtSystemSetData.u32WorkSpeedR);

// 设置三个轴的目标位置
PRtGo_X.u8Sign = GtKeyMove.tPoint_X.u8Sign;
PRtGo_X.u32Data = GtKeyMove.tPoint_X.u32Data;

PRtGo_Y.u8Sign = GtKeyMove.tPoint_Y.u8Sign;
PRtGo_Y.u32Data = GtKeyMove.tPoint_Y.u32Data;

PRtGo_R.u8Sign = GtKeyMove.tPoint_R.u8Sign;
PRtGo_R.u32Data = GtKeyMove.tPoint_R.u32Data;

// 发送目标位置
WillRunToX_Uniaxial(ref PRtGo_X);
WillRunToY_Uniaxial(ref PRtGo_Y);
WillRunToX2_Uniaxial(ref PRtGo_R);

// 启动三轴联动
RunUniaxial_StartStop_X_Y_Z_X2_Y2_Z2(
    1, // X轴: 启动
    1, // Y轴: 启动
    2, // Z轴: 不动
    1, // X2轴(R轴): 启动
    2, // Y2轴: 不动
    2  // Z2轴: 不动

```



```
);  
  
// 等待所有轴完成  
if (0 == CheckRunFinishStatus_Uniaxial_X() &&  
    0 == CheckRunFinishStatus_Uniaxial_Y() &&  
    0 == CheckRunFinishStatus_Uniaxial_X2())  
{  
    // 所有轴运动完成  
}
```

注意事项

1. 回原点的两种模式

快速参考:

- **推荐方式:** `Let_MCU_Response_PC_KeySec(7);` (一行代码搞定)
- **备用方式:** 手动移动到(0,0,0) (适用于特殊场景)
- **回原点标志:** `Gu8_R_HomingReady` (1=已回原点, 0=未回原点)

系统提供两种回原点的方式, 推荐使用第一种。

方式一: 按键触发回原点 (★ 推荐)

说明: 调用运动卡内部的回原点功能, 自动执行完整的回原点流程。

使用方法:

```
// 触发回原点操作  
Let_MCU_Response_PC_KeySec(7); // 编码7代表回原点按键
```

特点:

- 系统自动控制各轴顺序
- 内置安全保护机制
- 回原点速度和加速度已优化
- 自动检测原点信号
- 回原点完成后自动设置 `Gu8_R_HomingReady = 1` 标志

推荐理由:

- 此方式经过系统优化, 安全可靠
- 无需手动控制各轴运动顺序
- 减少编程复杂度和出错概率

方式二: 移动到(0,0,0)坐标

说明: 手动设置各轴目标位置为0, 然后控制轴移动到原点。

使用方法:

```
// 设置速度  
Run_Set_RunSpeedX(GtSystemSetData.u32WorkSpeedX);  
Run_Set_RunSpeedY(GtSystemSetData.u32WorkSpeedY);
```

```

Run_Set_RunSpeedZ(GtSystemSetData.u32WorkSpeedZ);
Run_Set_RunSpeedX2(GtSystemSetData.u32WorkSpeedR);

// 选择Y轴
GtKeyMove.u8_AxisY_Sec = 1; // 选择Y1

// 设置各轴目标位置为0
GtKeyMove.tPoint_X.u8Sign = 0;
GtKeyMove.tPoint_X.u32Data = 0;

GtKeyMove.tPoint_Y.u8Sign = 0;
GtKeyMove.tPoint_Y.u32Data = 0;

GtKeyMove.tPoint_Z.u8Sign = 0;
GtKeyMove.tPoint_Z.u32Data = 0;

GtKeyMove.tPoint_R.u8Sign = 0;
GtKeyMove.tPoint_R.u32Data = 0;

// 执行移动到原点
Let_GoTo_SpecifiedCoordinatesHandEyeMoveOrigin();

```

特点:

- ⚠ 需要手动控制各轴移动顺序
- ⚠ 需要注意防撞保护
- ⚠ 不会触发原点信号检测
- ⚠ 不会自动设置回原点完成标志

运动顺序 (参考 `RunHandEyeMoveOrigin_Task()` 实现) :

1. Z轴先抬起到安全高度
2. 等待Z轴完成
3. R轴旋转到0度
4. 等待R轴完成
5. XY轴移动到(0,0)
6. 等待XY轴完成
7. Z轴下降到0位置

注意事项:

- 此方式仅移动到机械坐标系的(0,0,0)位置
- 不等同于执行真正的回原点操作
- 通常用于特殊场景或测试用途

两种方式对比

对比项	方式一：按键触发回原点	方式二：移动到(0,0,0)
调用方式	<code>Let_MCU_Response_PC_KeySec(7)</code>	设置坐标后调用移动函数
实现复杂度	★ 简单 (一行代码)	复杂 (需要状态机控制)
安全性	★ 高 (内置保护)	中 (需手动保护)

对比项	方式一：按键触发回原点	方式二：移动到(0,0,0)
原点信号检测	★ 自动检测	✘ 不检测
回原点标志	★ 自动设置	✘ 不设置
适用场景	正常回原点操作	特殊测试场景
推荐指数	★★★★★	★★

2. 移动到新位置的顺序建议

为了避免碰撞，建议按照以下顺序：

移动到新位置时：

1. Z轴抬起到安全高度
2. 等待Z轴完成
3. XY轴水平移动
4. 等待XY轴完成
5. R轴旋转（如需要）
6. 等待R轴完成（如需要）
7. Z轴下降到工作高度

3. 状态检测

- 必须在状态机中轮询检测运动完成状态
- 不要在同一个case中既启动运动又检测完成
- 使用 `0 ==` 判断运动完成

错误示例：

```
// ✘ 错误：在同一case中启动和检测
case 1:
    WillRunToX_Uniaxial(ref PRtGo_X);
    RunUniaxial_StartStop_X_Y_Z_X2_Y2_Z2(1, 2, 2, 2, 2, 2);

    if (0 == CheckRunFinishStatus_Uniaxial_X()) // 这里会立即返回0，因为还没开始运动
    {
        // 永远不会执行
    }
    break;
```

正确示例：

```
// ✔ 正确：分成两个case
case 1:
    WillRunToX_Uniaxial(ref PRtGo_X);
    RunUniaxial_StartStop_X_Y_Z_X2_Y2_Z2(1, 2, 2, 2, 2, 2);
    PRu8_Step = 2;
    break;
```

```
case 2:
    if (0 == CheckRunFinishStatus_Uniaxial_X())
    {
        // 运动完成, 继续下一步
        PRu8_Step = 3;
    }
    break;
```

4. 边界检查

在设置目标位置前, 应检查:

- 目标位置是否超出机械行程范围
- 相对移动是否会导致越界
- 移动路径是否安全 (避免碰撞)

```
// 示例: 检查边界
if (targetPosition > MAX_POSITION || targetPosition < MIN_POSITION)
{
    MessageBox.Show("目标位置超出范围!", "错误",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    return;
}
```

5. 多轴联动注意事项

- 多轴同时运动时, 所有轴必须同时启动 (调用一次 `RunUniaxial_StartStop_X_Y_Z_X2_Y2_Z2`)
- 检测完成时, 必须检测所有参与运动的轴
- 速度需要提前设置好


```
// 三轴联动
willRunToX_Uniaxial(ref PRtGo_X);
willRunToY_Uniaxial(ref PRtGo_Y);
willRunToX2_Uniaxial(ref PRtGo_R);


// 一次性启动所有轴
RunUniaxial_StartStop_X_Y_Z_X2_Y2_Z2(1, 1, 2, 1, 2, 2);

// 必须检测所有轴
if (0 == CheckRunFinishStatus_Uniaxial_X() &&
    0 == CheckRunFinishStatus_Uniaxial_Y() &&
    0 == CheckRunFinishStatus_Uniaxial_X2())
{
    // 所有轴完成
}
```

6. 速度设置时机

- 速度必须在启动运动之前设置
- 建议在任务开始时统一设置
- 中途可以修改速度（用于不同工作阶段）

```
//  正确：先设置速度
Run_Set_RunSpeedX(speed);
WillRunToX_Uniaxial(ref PRTGo_X);
RunUniaxial_StartStop_X_Y_Z_X2_Y2_Z2(1, 2, 2, 2, 2, 2);

//  错误：速度设置在启动之后
WillRunToX_Uniaxial(ref PRTGo_X);
RunUniaxial_StartStop_X_Y_Z_X2_Y2_Z2(1, 2, 2, 2, 2, 2);
Run_Set_RunSpeedX(speed); // 这时候速度设置已经晚了
```

7. 常用全局变量

```
// 当前各轴实时位置（从机返回）
Gt_R_DataX // X轴当前位置
Gt_R_DataY // Y轴当前位置
Gt_R_DataZ // Z轴当前位置
Gt_R_DataR1 // R1轴当前位置
Gt_R_DataR2 // R2轴当前位置

// 运动目标位置（本地设置）
PRTGo_X // X轴目标位置
PRTGo_Y // Y轴目标位置
PRTGo_Z // Z轴目标位置
PRTGo_R // R轴目标位置

// 系统配置参数
GtSystemSetData.u32WorkSpeedX // X轴工作速度
GtSystemSetData.u32WorkSpeedY // Y轴工作速度
GtSystemSetData.u32WorkSpeedZ // Z轴工作速度
GtSystemSetData.u32WorkSpeedR // R轴工作速度

// 按键/模板中的目标点
GtKeyMove.tPoint_X // 目标X坐标
GtKeyMove.tPoint_Y // 目标Y坐标
GtKeyMove.tPoint_Z // 目标Z坐标
GtKeyMove.tPoint_R // 目标R坐标
GtKeyMove.u8_AxisY_Sec // Y轴选择（1=Y1, 2=Y2）
```

8. Y1/Y2轴选择

系统支持两个Y轴，需要根据 `GtKeyMove.u8_AxisY_Sec` 选择使用哪个：

```
if (1 == GtKeyMove.u8_AxisY_Sec) // 使用Y1轴
{
    WillRunToY_Uniaxial(ref PRtGo_Y);
    RunUniaxial_StartStop_X_Y_Z_X2_Y2_Z2(1, 1, 2, 2, 2, 2);
}
else // 使用Y2轴
{
    WillRunToY2_Uniaxial(ref PRtGo_Y);
    RunUniaxial_StartStop_X_Y_Z_X2_Y2_Z2(1, 2, 2, 2, 1, 2);
}
```

常见应用场景

场景1: 回原点操作 (推荐方式)

适用于: 开机初始化、换料、紧急停止后复位

示例代码:

```
// 方式一: 推荐使用按键触发 (简单安全)
private void btnGoHome_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // 检查是否已经回过原点
    if (1 == Gu8_R_HomingReady)
    {
        MessageBox.Show("已经完成回原点!", "提示",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
    }

    // 触发回原点操作
    Let_MCU_Response_PC_KeySec(7); // 编码7代表回原点按键

    // 系统会自动执行完整的回原点流程:
    // 1. Z轴抬起
    // 2. R轴回零
    // 3. XY轴回原点
    // 4. 检测原点信号
    // 5. 设置 Gu8_R_HomingReady = 1
}

// 检查回原点是否完成
if (1 == Gu8_R_HomingReady)
{
    // 回原点已完成, 可以进行后续操作
}
else
{
    MessageBox.Show("请先执行回原点操作!", "提示",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
}
}
```

场景2: 点对点移动 (Pick and Place)

```
// 适用于: 拾取物料、放置物料  
// 流程: 抬起Z → 移动XY → 旋转R → 下降Z
```

场景3: 扫描路径

```
// 适用于: 涂胶、绘制图案  
// 流程: 移动到起点 → 下降Z → 沿路径移动 → 抬起Z
```

场景4: 循环往复运动

```
// 适用于: 刷涂、振动送料  
// 流程: 使用状态机循环, 判断传感器信号切换方向
```

场景5: 多工位加工

```
// 适用于: 多个加工位置  
// 流程: 循环遍历各工位坐标, 依次移动和加工
```

附录: 完整状态机模板

```
private u8 PRu8_MyTask_Step = 0;  
private u8 PRu8_MyTask_Start = 0;  
private u32 PRu32_MyTask_TimerCnt = 0;  
  
private void MyTask()  
{  
    // 任务启动控制  
    if (0 != PRu8_MyTask_Step && 0 == PRu8_MyTask_Start)  
    {  
        PRu8_MyTask_Step = 0;  
    }  
  
    switch (PRu8_MyTask_Step)  
    {  
        case 0: // 等待启动  
            if (1 == PRu8_MyTask_Start)  
            {  
                // 设置速度  
                Run_Set_RunSpeedX(GtSystemSetData.u32WorkSpeedX);  
                Run_Set_RunSpeedY(GtSystemSetData.u32WorkSpeedY);  
                Run_Set_RunSpeedZ(GtSystemSetData.u32WorkSpeedZ);  
  
                PRu8_MyTask_Step = 1;  
            }  
            break;  
    }  
}
```

```

case 1: // Z轴抬起
    PRtGo_Z.u8Sign = 0;
    PRtGo_Z.u32Data = 0;

    willRunToZ_Uniaxial(ref PRtGo_Z);
    RunUniaxial_StartStop_X_Y_Z_X2_Y2_Z2(2, 2, 1, 2, 2, 2);

    PRu8_MyTask_Step = 2;
    break;

case 2: // 等待Z轴完成
    if (0 == CheckRunFinishStatus_Uniaxial_Z())
    {
        PRu8_MyTask_Step = 3;
    }
    break;

case 3: // XY轴移动
    PRtGo_X.u8Sign = GtKeyMove.tPoint_X.u8Sign;
    PRtGo_X.u32Data = GtKeyMove.tPoint_X.u32Data;

    PRtGo_Y.u8Sign = GtKeyMove.tPoint_Y.u8Sign;
    PRtGo_Y.u32Data = GtKeyMove.tPoint_Y.u32Data;

    willRunToX_Uniaxial(ref PRtGo_X);
    willRunToY_Uniaxial(ref PRtGo_Y);

    RunUniaxial_StartStop_X_Y_Z_X2_Y2_Z2(1, 1, 2, 2, 2, 2);

    PRu8_MyTask_Step = 4;
    break;

case 4: // 等待XY轴完成
    if (0 == CheckRunFinishStatus_Uniaxial_X() &&
        0 == CheckRunFinishStatus_Uniaxial_Y())
    {
        PRu8_MyTask_Step = 5;
    }
    break;

case 5: // R轴旋转
    PRtGo_R.u8Sign = GtKeyMove.tPoint_R.u8Sign;
    PRtGo_R.u32Data = GtKeyMove.tPoint_R.u32Data;

    willRunToX2_Uniaxial(ref PRtGo_R);
    RunUniaxial_StartStop_X_Y_Z_X2_Y2_Z2(2, 2, 2, 1, 2, 2);

    PRu8_MyTask_Step = 6;
    break;

case 6: // 等待R轴完成
    if (0 == CheckRunFinishStatus_Uniaxial_X2())
    {
        PRu8_MyTask_Step = 7;
    }

```



```

        break;

    case 7: // z轴下降
        PRtGo_Z.u8Sign = GtKeyMove.tPoint_Z.u8Sign;
        PRtGo_Z.u32Data = GtKeyMove.tPoint_Z.u32Data;

        WillRunToZ_Uniaxial(ref PRtGo_Z);
        RunUniaxial_StartStop_X_Y_Z_X2_Y2_Z2(2, 2, 1, 2, 2, 2);

        PRu8_MyTask_Step = 8;
        break;

    case 8: // 等待z轴完成
        if (0 == CheckRunFinishStatus_Uniaxial_Z())
        {
            // 任务完成
            PRu8_MyTask_Start = 0;
            PRu8_MyTask_Step = 0;
        }
        break;
    }
}

// 启动任务
public void StartMyTask()
{
    PRu8_MyTask_Start = 1;
    PRu8_MyTask_Step = 0;
}

```